

## Nedtagning af oprejst GMT

## Lowering of upright GMT

## Absenken von aufrechtstehendem GMT

- Fjern løsdele fra maskinen inden nedtagningen.
- Remove loose parts from the machine before lowering.
- Vor dem Absenken Einzelteile von der Maschine entfernen.



- 1 – Stropperne placeres på trækstangen som vist.
- 1 – The strap is placed at the drawbar as shown.
- 1 – Den Riemen wie gezeigt an der Zugdeichsel platzieren.




- 2 – Med stram strop påbegyndes vipning. Vær særlig opmærksom på, at stroppen skal være stram, når tyngdepunktet passerer.
- 2 – Start tipping with the strap held tight. Be aware that the strap must be tight when the centre of gravity is passed.
- 2 – Mit straff gehaltenem Riemen das Kippen anfangen. Bitte beachten, dass der Riemen straff sein muss, wenn der Schwerpunkt passiert wird.





- 3 - Trækstangen flyttes til viste hul. Cylinder monteres. Støtteen monteres.
- 3 - Move the drawbar to the hole indicated. Mount the cylinder. Mount the support.
- 3 - Die Zugdeichsel in dem gezeigten Loch anbringen. Zylinder montieren. Abstellstütze montieren.



- 4 - Når trækstangen er på plads, fjernes resten af pakkebeslagene. Hjul og PTO monteres.
- 4 - When the drawbar is in place, remove the rest of the packing fittings. Mount wheels and PTO.
- 4 - Wenn die Zugdeichsel angebracht ist, die restlichen Packungsbeschläge entfernen. Räder und Gelenkwelle montieren.