


R 370 DS/R 420-4 DS/R 420-4AS/R 460 DS

Schwader / Rake / Andaineur

**Ersatzteilliste****Spare parts list****Liste de pièces de rechange**

Gültig ab: / Valid from: / Valable à partir de:
P1414_09RE01-DE-EN-FR.pdf

ab Maschinen Nr.: / Serial No.: / No. de serie:
6123610-

Ausgabe: / Edition: / Édition:
2009/02

1640630-DE-EN-FR**P 1414-ET**

Notieren Sie die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine auf der innenseite des Umschlages. / Please note the serial number of your machine at the inside of the cover. / Veuillez noter le numero de Votre machine sur la face interne de la couverture.

Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert uns die Abfertigung.
Tragen Sie die Nummer Ihrer Maschine bitte hier ein:

Nr: _____

Geliefert am _____

Dann haben Sie bei Ersatzteilbestellungen die Nummer immer zur Hand. Die Fabrikationsnummer ist auf dem Fabrikschild eingetragen, siehe Bild.

Always state the serial number and if possible the year of the machine when ordering spare parts whereby you save time and money and facilitates matters for us.
Please enter the number of your machine here:

Nr: _____

Delivered on the _____

Appropriate when ordering parts. The serial number is located as shown on the figure.

Bestiller De reservedele så opgiv venligst maskines fabrikationsnummer og eventuelt købsår. Det sparer Dem tid, penge op ærgelser og os unødig besvær.
De kan notere nummeret på Deres maskine her:

Nr: _____

Levered den _____

Så har De det ved hånden, når De eventuelt skal bestille reservedele. Fabrikationsnummeret findes indhugget i rammen, som vist på figuren.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, indiquez toujours le numéro de série de votre machine et si possible son année de fabrication. Vous éviterez des pertes de temps et vous nous facilitez le travail.

Prière de noter ici le numéro de série de votre machine:

Nummero: _____

Livrée le _____


Ceci vous sera utile lorsque vous commanderez des pièces. Le Numéro de série est place dans le cadre indiqué sur la figure.

Geleve bij een bestelling van onderdelen altijd het serienummer van de machine te vermelden. Dit voorkomt extra kosten, ergernis en tijdverlies en bespoedigt de aflevering.
Noteer hieronder het serienummer van uw machine:

Nr: _____

Leverdatum _____

Op deze wijze heeft u voor de bestelling van onderdelen het nummer steeds bij de hand. Het serienummer is in het typeplaatje op de machine gegraveerd.



Ersatzteiliste R370,420,460 DS/AS

Liste de pièces de rechange R 370,420,460 DS/AS

Onderdelenlist R 370,420,460 DS/AS

Spare part list R 370,420,460 DS/AS

Bei der Bestellung von Kleineisenteilen (Schrauben, Muttern usw.) bitten wir um Angabe der Bezeichnung und der Abmessung.

Bei Bestellung bitten wir um Angabe:

1. Bestell-Nr. (7-stellige Nr.)
2. Benennung
3. Stückzahl



Ersatzteile müssen mindestens den vom Gerätethersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen!
Dies ist zum Beispiel durch Original-Ersatzteile gegeben!

Inhaltsverzeichnis:

DreiPunktBock,Ausleger,Schutzeinri.	1-12	13-20
Achse kpl.	21-22	21-22
Schwadformer	23-24	23-24
Dreiradfahrgestell	25-26	25-26
Tandem-Fahrwerk	27-30	27-30
Radstütze-Schwenkbar	31-32	31-32
Stützrad	33-34	33-34
Warntafel und Beleuchtung	35-36	35-36
Steilhangausrüstung	37-38	37-38
Antriebseinheit AS	41-48	41-48
Anhängevorrichtung AS	49-52	49-52
Umbausatz Zwillingsradachse	53-55	53-55
Hydr.Schwadtuch-Aushebung	56	56
Hydraulikanlage	57-58	57-58
Aufklebersatz	59	59

Pour les petites pièces de détail (vis, boulons, etc.) indiquer mesures et normes.

1. No de commande (7 chiffres)
2. Nom de la pièces
3. Nombre

When ordering parts please quote:

1. the 7-digit part no.
2. the designation of the part
3. the quantity required

Bij bestelling van Kleine bevestigingsdelen (bouten, moeren enz.) verzoeken wij u de benaming en de maten op te geven.


- Verder gelieve u in uw onderdelenbestellingen te vermelden:
1. Onderdeelno. (7 posities)
 2. Benaming
 3. Aantal

When ordering parts please quote:

1. the 7-digit part no.
2. the designation of the part
3. the quantity required

P1414-1

Dreipunktbock, Ausleger, Schutzeinrichtung (treppenstufenhängend, udligger, beskyttelsesanordning)




Dreipunktbock, Ausleger, Schutzeinrichtung

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 420 DS F	R 460 DS	Farbe:
2	0 63 86 61	DREIPUNKTANBAUBOCK	3-PT HEADSTOCK	CADRE D'ATTELAGE 3PT	99.62-02 A	-	1	-	-	grün
	0 63 86 62	DREIPUNKTANBAUBOCK	3-PT HEADSTOCK	CADRE D'ATTELAGE 3PT	99.62-02 A RJ	-	1	-	-	rot
	1 62 88 30	DREIPUNKTANBAUBOCK	3-PT HEADSTOCK	CADRE D'ATTELAGE 3PT	99.63-01	-	-	1	1	grün
	1 62 88 31	DREIPUNKTANBAUBOCK	3-PT HEADSTOCK	CADRE D'ATTELAGE 3PT	99.63-01 RJ	-	1	1	1	rot
	0 63 84 71	DREIPUNKTANBAUBOCK	3-PT HEADSTOCK	CADRE D'ATTELAGE 3PT	99.47-02A	1	-	-	-	grün
	0 63 84 72	DREIPUNKTANBAUBOCK	3-PT HEADSTOCK	CADRE D'ATTELAGE 3PT	99.47-02A RJ	1	-	-	-	rot
3	1 60 96 50	AUSLEGER GSW	ARM WELDED	BRAS SOUDE	99.62-16	-	1	-	-	grün
	1 60 96 52	AUSLEGER GSW	ARM WELDED	BRAS SOUDE	99.62-16 RJ	-	1	-	-	rot
	1 60 96 51	AUSLEGER GSW	ARM WELDED	BRAS SOUDE	99.62-16A	-	-	1	-	grün
	1 60 96 53	AUSLEGER GSW	ARM WELDED	BRAS SOUDE	99.62-16A RJ	-	1	-	-	rot
	1 63 20 70	AUSLEGER GSW	ARM WELDED	BRAS SOUDE	99.58-2	1	-	-	-	grün
	1 63 20 71	AUSLEGER GSW	ARM WELDED	BRAS SOUDE	99.58-2 RJ	1	-	-	-	rot
	1 62 84 10	AUSLEGER GSW	ARM WELDED	BRAS SOUDE	99.63-02	-	-	-	1	grün
	1 62 84 11	AUSLEGER GSW	ARM WELDED	BRAS SOUDE	99.63-02 RJ	-	-	1	-	rot
4	1 63 16 10	SCHUTZBUEGELHALTER	SAFETY FRAME HOLDER	SUPPORT DE PROTECTE.	99.63-18	1	1	1	1	grün
	1 63 16 11	SCHUTZBUEGELHALTER	SAFETY FRAME HOLDER	SUPPORT DE PROTECTE.	99.63-18 RJ	1	1	1	1	rot
	1 63 46 10	DISTANZROHR	DISTANCE TUBE	TUBE DISTANCE	99.58-00.3Z	2	-	-	2	
	0 40 69 50	6KTSCH M12x75	HEX BOLT	VIS HEXAG.	2	-	-	-	2	
	0 20 06 10	6KTMU NM12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	2	-	-	-	-	
	0 01 11 80	6KTSCH M12x30	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	4	4	4	-	
	0 01 11 70	6KTSCH M12x25	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	-	-	2	
	0 01 16 40	6KTMU M12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	4	4	4	4	
	5 0 66 51 20	BOLZEN 28x115 2x8	PIN	AXE	98.89-00.25	1	1	1	1	
	0 65 74 20	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	99.70-00.35	2	2	2	2	
	1 61 71 70	PASSCHEIBE 28x1	FLAT KEY	CLAV. NOYEE		2	2	2	2	
	0 44 12 50	SPANNSTIFT 8x40	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	2	2	2	2	2	
6	1 64 38 40	ROHR LI GSW	TUBE	TUBE	99.62-36	-	1	1	-	ab.01/07
	0 63 88 43	ROHR LI GSW	TUBE	TUBE	99.62-06A RJ	-	1	1	-	bis.12/06
	1 63 18 30	ROHR LI GSW	TUBE	TUBE	99.58-07	1	-	-	-	grün
	1 63 18 31	ROHR LI GSW	TUBE	TUBE	99.58-07 RJ	1	-	-	-	rot
	1 62 85 80	SCHUTZBUEGELTRAEGER Li.			99.63-06	-	-	-	1	grün
	1 62 85 81	SCHUTZBUEGELTRAEGER Li.			99.63-06 RJ	-	-	1	1	rot

P1414-1

Dreipunktbock, Ausleger, Schutzeinrichtung (treppenstufenhängend, udligger, beskyttelsesanordning)




Dreipunktkobel, Ausleger, Schutzeinrichtung

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 420 DS F	R 460 DS	Farbe:
7	1 64 38 50	ROHR RE GSW	TUBE	TUBE	99.62-37	-	1	1	-	ab.01/07
	0 63 88 83	ROHR RE GSW	TUBE	TUBE	99.62-07A RJ	-	1	-	-	bis:12/06
	1 63 19 00	ROHR RE GSW	TUBE	TUBE	99.58-08	1	-	-	-	grün
	1 63 19 01	ROHR RE GSW	TUBE	TUBE	99.58-08 RJ	1	-	-	-	rot
	1 62 85 90	SCHUTZBUEGELTRAEGER RE			99.63-07	-	-	-	1	grün
	1 62 85 91	SCHUTZBUEGELTRAEGER RE.			99.63-07 RJ	-	-	-	1	rot
8	1 63 00 60	FEDERSTECKBOLZEN	SAFETY PIN	BROCHE D.VERROUILLA.	99.63-00.32	2	2	2	2	Grau
9	0 63 89 60	SCHUTZBUEGEL GSW	SAFETY FRAME	PROTECTEUR	99.62-09	-	2	2	2	Grau
	1 63 18 50	SCHUTZBUEGEL GSW	SAFETY FRAME	PROTECTEUR	99.58-09	2	-	-	-	Gräu
	1 62 86 80	SCHUTZBUEGEL GSW	SAFETY FRAME	PROTECTEUR	99.63-09	-	-	-	2	Gräu
10	0 63 89 80	STUETZE GSW	SUPPORT	SUPPORT	99.62-10	-	1	1	-	grün
	0 63 89 81	STUETZE GSW	SUPPORT	SUPPORT	99.62-10 RJ	-	1	1	-	rot
	1 62 92 40	STUETZE GSW	SUPPORT	SUPPORT	99.63-10	1	-	-	1	grün
	1 62 92 41	STUETZE GSW	SUPPORT	SUPPORT	99.63-10 RJ	1	-	-	1	rot
0 41 17 40	SPANNSTIFT 6x65	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	GOUPILLE SERRAGE	1	1	1	1	1	
0 60 21 40	FEDERSTECKBOLZEN	SAFETY PIN	BROCHE D.VERROUILLA.	97.01-15	1	1	1	1	1	
11	1 60 96 60	ZWISCHENWELLE	INTERMEDIATE SHAFT	ARBRE INTERMEDIAIRE	99.62-22	-	1	1	-	bis:10/2005
	0 63 18 90	ZWISCHENWELLE	INTERMEDIATE SHAFT	ARBRE INTERMEDIAIRE	99.58-20	-	1	1	-	ab:2006
	1 63 18 90	ZWISCHENWELLE	INTERMEDIATE SHAFT	ARBRE INTERMEDIAIRE	99.58-20	1	1	1	-	grün
	1 63 18 91	ZWISCHENWELLE	INTERMEDIATE SHAFT	ARBRE INTERMEDIAIRE	99.58-20 RJ	1	1	-	-	rot
	1 62 83 40	ZWISCHENWELLE	INTERMEDIATE SHAFT	ARBRE INTERMEDIAIRE	99.63-20	-	-	-	1	grün
	1 62 83 41	ZWISCHENWELLE	INTERMEDIATE SHAFT	ARBRE INTERMEDIAIRE	99.63-20 RJ	-	-	-	1	rot
0 20 02 80	SPANNSTIFT 8x50	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	GOUPILLE SERRAGE	1	1	1	1	1	
12	1 60 91 10	FLANSCHLAGER 2 LOCH	FLANGED BEARING	PALIER A BRIDE	99.63-22	-	-	-	1	grün
	1 62 83 50	LAGERSCHALE GSW			99.63-22 RJ	-	-	-	1	rot
	1 62 83 51	LAGERSCHALE GSW								
1 42 25 60	RILLENKUGELLAGER				762072RS	-	-	-	1	
1 42 25 80	LAGERGEHÄUSE				2 LOCH	-	-	-	1	
1 60 94 61	ZWISCHENPLATTE	INTERMEDIATE PLATE	PLANCHE INTERMEDIAIRE	99.62-00.16A	1	1	1	1	1	grün
	1 60 94 62	ZWISCHENPLATTE	INTERMEDIATE PLATE	PLANCHE INTERMEDIAIRE	99.62-00.16A F	1	1	1	1	rot
0 01 16 70	SGMU BM 10	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFR.	2	2	2	2	2	2	
0 01 19 40	SGMU NM 10	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFR.	DIN 985	-	-	-	-	2	
13	0 00 67 10	SICHERUNGSRING 35x1,5	CIRCLIP	CIRCLIP	1	-	1	1	1	
14	0 63 86 00	DISTANZROHR	DISTANCE TUBE	TUBE DISTANCE	99.62-00.5	2	2	2	2	
	0 44 60 40	SICHERHEITSRING 12	CIRCLIP	CIRCLIP	2	2	2	2	2	
	0 20 73 70	6KTSCHE M12x80	HEX BOLT	VIS HEXAG.	2	2	2	2	2	
	1 63 06 40	VIERKANTAUFLAG			99.63-00.19	2	2	2	2	
	0 44 60 40	SICHERHEITSRING 12	CIRCLIP	CIRCLIP	2	2	2	2	2	
	0 20 73 70	6KTSCHE M12x80	HEX BOLT	VIS HEXAG.	2	2	2	2	2	

P 1414

P1414-1

Dreipunktbock, Ausleger, Schutzeinrichtung (treppenstufenhängend, udligger, beskyttelsesanordning)




Dreipunktbock,Ausleger,Schutzeinrichtung

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 420 DS F	R 460 DS	Farbe:
------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	------------	----------	--------

				4						
142 29 70	6KTMU M12	HEX NUT	ECROU HEXAG.		2	4	4	4	2	
142 29 70	6KTMU M12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	D6923	2	2	2	2	2	
16	0 44 12 50	SPANNSTIFT 8x40	COUPILLE SERRAGE		-	2	2	2	-	
21	0 61 37 80	GELENKWELLE KPL	ARBRE CARDANS	99.17-11	1	1	1	1	-	
162 91 70	GELENKWELLE KPL	PTO DRIVE SHAFT	ARBRE CARDANS	99.63-21	-	-	-	-	1	
0 61 37 80	WALTERSCHEID	PTO DRIVE SHAFT								
0 61 37 81	GELENKWELLE KPL	PTO DRIVE SHAFT	ARBRE CARDANS	99.17-11A	1	1	1	1	-	
22	0 63 18 60	SCHUTZTOPF	GUARD CONE	BOL DE PROTECTION	99.15-01-00.4	1	1	1	1	-
0 40 71 90	SCHLAUCHSCHELLE			70-90	-	-	-	-	1	
0 01 20 70	SCHEIBE A 11	WASHER	RONDELLE		4	4	4	4	-	
0 01 19 40	6KTMU NM10	HEX NUT	ECROU HEXAG.		4	4	4	4	-	
23	0 51 74 40	RUNDSTAHLKETTE	CHAINE	99.03-08	1	1	1	1	1	
24	0 12 73 30	STECKBOLZENKPL	HITCH PIN	TUBE PROTECT.	90.16-03	1	1	-		
0 66 19 40	STECKBOLZENKPL	HITCH PIN	TUBE PROTECT.	99.80-14	-	-	1	1		
0 01 21 00	SCHEIBE 26	WASHER	RONDELLE							
25	0 12 41 30	KNEBELSCHRAUBE	TOGGLE BOLT	POIGNEE DE BLOCAGE	96.06-00.2	1	1	1	2	
26	0 62 65 80	BUEGELSCHRAUBE	STIRRUP BOLT	VIS A ARCHET	99.60-00.3	4	4	4	4	
142 01 10	6KTMU M8	HEX NUT	ECROU HEXAG.		8	8	8	8	8	
0 20 13 90	SCHEIBE 9	WASHER	RONDELLE		8	8	8	8	-	
27	1 63 06 50	ABDECKUNG GSW	COVER WELDED	COUVERCLE SOUDÉ	99.63-00.10	-	-	1	1	Grau
163 23 60	ABDECKUNG GSW	COVER WELDED	COUVERCLE SOUDÉ	99.58-00.10	1	1	-	-	Grau	
28	1 40 11 80	HAFTMAGNETSCHEIBE	MAGNETIC WASHER	RONDELLE AIMANT						
0 01 48 50	O-RING	O-RING	JOINT TORIQUE		3	3	3	3	3	
0 42 48 80	SCHEIBE A 13	WASHER	RONDELLE		1	1	1	1	1	
0 40 34 10	6KTSCH M6x12	HEX BOLT	VIS HEXAG.		2	2	2	2	2	
0 41 83 90	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE		1	1	1	1	1	
29	0 01 11 10	6KTSCH M8x25	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	2	-	-	-	
0 01 10 90	6KTSCH M8x20	HEX BOLT	VIS HEXAG.		2	-	2	2	2	
0 20 13 90	SCHEIBE 9	WASHER	RONDELLE		-	2	-	-	-	
142 01 10	SGMU M8	SELF LOCKING NUT	ECROU ATOFREINAGE		2	2	2	2	2	
30	0 63 75 90	SPANNSTIFT	ROLL PIN	COUPILLE SERRAGE	98.94-00.56	1	1	1	1	
31	0 40 14 10	6KTSCHR M18x120	HEX BOLT	VIS HEXAG.		1	1	1	1	
32	0 45 73 10	SGMU NM18	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFR.		1	1	1	1	
35	0 62 66 00	ROHR	TUBE	TUBE	99.60-01-00.1	6	6	6	6	
0 62 66 01	ROHR	TUBE	TUBE	99.60-01-00.1	6	6	6	6	6	
36	0 46 82 00	6KTSCH M12x70	HEX BOLT	VIS HEXAG.		6	6	6	6	
0 44 60 40	SICHERHEITSRING 12	CIRCLIP	CIRCLIP		6	6	6	6	6	

P1414-1

Dreipunktbock, Ausleger, Schutzeinrichtung (treppenstufenhängend, udligger, beskyttelsesanordning)




Dreipunktkobel,Ausleger,Schutzeinrichtung

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 420 DS F	R 460 DS	Farbe:
------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	------------	----------	--------

50	0 62 21 20	KURBELHALTER	CRANK HOLDER	SUPPORT MANIVELLE	99.46-01-00.6	1	1	-	-	grün
	0 62 21 21	KURBELHALTER	SUPPORT CRANK HOLDER	SUPPORT MANIVELLE	99.46-01-00.6 	1	1	-	-	rot
1 62 91 50	KURBELHALTER	CRANK HOLDER	SUPPORT MANIVELLE	99.63-00.21	-	-	1	1	1	grün
1 62 91 51	KURBELHALTER	CRANK HOLDER	SUPPORT MANIVELLE	99.63-00.21 R	-	-	1	1	1	rot
0 60 47 40	LAGERBUCHSE	BEARING SLEEVE	COUSSINET	99.32-01-00.6	1	1	-	-	-	
51	0 62 21 00	KURBELSTANGE	CRANK	MANIVELLE	99.46-01-00.1	1	1	-	-	grün
0 62 21 01	KURBELSTANGE	CRANK	MANIVELLE	99.46-01-00.1 	1	1	-	-	rot	
1 63 52 70	KURBELSTANGE GSW.	CRANK	MANIVELLE	99.63-23	-	-	1	1	1	grün
1 63 52 71	KURBELSTANGE GSW.	CRANK	MANIVELLE	99.63-23 R	J	-	-	1	1	rot
52	0 40 69 20	6KTSCH M10x60	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	1	1	-	-	
	0 00 94 00	6KTSCH M10x55	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	1	-	-	-	
1 42 02 30	SGMU M 10	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFR.	-	1	1	1	1	1	
0 40 74 00	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	-	1	1	1	1	1	
53	0 63 40 20	BOLZEN GSW	PIN	AXE	99.46-01-08	1	1	-	-	grün
	0 63 40 22	BOLZEN GSW	PIN	AXE	99.46-01-08 R	J	1	-	-	rot
0 48 36 90	6KTSCH M10x16	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	1	1	1	1	1	
0 01 20 70	SCHEIBE 11	WASHER	RONDELLE	-	1	1	1	1	1	
0 01 52 10	SCHMIERNIPPEL CM8x1	LUBR. NIPPLE	GRAISSEUR	-	1	1	1	1	1	
0 47 02 40	6KTSCH M12x25	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	1	1	1	1	1	
0 01 19 80	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	-	1	1	1	1	1	
53	1 62 88 40	BOLZEN GSW	PIN	AXE	99.63-03	-	-	1	1	grün
	1 62 88 41	BOLZEN GSW	PIN	AXE	99.63-03 R	J	-	1	1	rot
0 01 12 90	6KTSCH M16x40	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	-	2	2	2	
0 41 22 00	SGMU NM 16	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFR.	-	-	-	2	2	2	
0 48 36 90	6KTSCH M10x16	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	-	1	1	1	
54	0 63 40 70	ROLLE	ROLLER	GALET	99.46-01-00.7	1	1	1	1	grün
	0 63 40 72	ROLLE	ROLLER	GALET	99.46-01-00.7 	1	1	1	1	rot
55	0 41 12 90	SPANNSTIFT 3,5x26	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	-	-	-	-	-	
0 45 77 40	SPANNSTIFT 6x32	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	-	2	2	2	2	1	
0 01 19 90	SCHEIBE A 17	WASHER	RONDELLE	-	1	1	1	1	-	
70	1 63 05 90	QUERTRAEGER	TRANSVERSAL WELD.	TRAVERSE SOUDEE	99.63-00.18	1	1	1	1	grün
	1 63 05 91	QUERTRAEGER	TRANSVERSAL WELD.	TRAVERSE SOUDEE	99.63-00.18 R	J	1	1	1	rot
71	0 01 11 90	6KTSCH M12x35	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	4	4	4	-	
72	0 01 16 40	6KTMU NM12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	4	4	4	-	
73	1 41 77 60	SPANSCHEIBE	TENSION WASHER	RONDELLE TENDER	-	4	4	4	-	
74	0 01 27 30	SPANNSTIFT 8x40	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	-	2	2	2	-	
	0 01 29 00	SPANNSTIFT 13x40	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	-	2	2	2	-	
	0 20 02 30	SPANNSTIFT 5x40	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	-	2	2	2	-	

P1414-1

Dreipunktbock, Ausleger, Schutzeinrichtung (treppenstufenhängend, udligger, beskyttelsesanordning)



Dreipunktkobel, Ausleger, Schutzeinrichtung


Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 420 DS F	R 460 DS	Farbe:
------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	------------	----------	--------

75	1 60 97 60	ZINKENHALTER GSW.	TINE SUPPORT	SUPPORT DENTS	99.62-17	-	1	1	1	grün
	1 60 97 61	ZINKENHALTER GSW.	TINE SUPPORT	SUPPORT DENTS	99.62-17 RJ	-	1	1	1	rot
1 63 18 70	ZINKENHALTER GSW.	TINE SUPPORT	SUPPORT DENTS	99.58-17	1	-	-	-	-	grün
1 63 18 71	ZINKENHALTER GSW.	TINE SUPPORT	SUPPORT DENTS	99.58-17 RJ	1	-	-	-	-	rot
76	0 01 11 90	6KTSCH M12x35	HEX BOLT	VIS HEXAG.	4	4	4	4	4	
77	0 01 16 40	6KTMU NM12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	8	8	8	8	8	
78	1 41 77 60	SPANNSCHEIBE	TENSION WASHER	RONDELLE TENDEUR	8	8	8	8	8	
79	1 63 22 20	ABDECKUNG	COVER WELDED	COUVERCLE SOUDE	99.63-00.26	-	-	-	1	grün
1 63 22 21	ABDECKUNG	COVER WELDED	COUVERCLE SOUDE	99.63-00.26 RJ	-	-	-	1	1	rot
1 63 21 90	BUCHSE				99.63-00.25	-	-	-	2	
80	0 01 11 90	6KTSCH M12x35	HEX BOLT	VIS HEXAG.	2	2	2	2	2	
81	0 01 16 40	6KTMU M12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	2	2	2	2	2	
82	1 41 77 60	SPANNSCHEIBE	TENSION WASHER	RONDELLE TENDEUR	2	2	2	2	2	
90	1 40 09 20	RUECKSTRÄHLER	REAR REFLECTOR	REFLECTEUR	2	2	2	2	2	
95	1 62 34 50	VERDREHSICHERUNG			99.62-00.22	-	1	1	-	grün
1 62 34 51	VERDREHSICHERUNG				99.62-00.22 RJ	-	1	1	-	rot
95	1 62 92 90	VERDREHSICHERUNG			99.63-00.22	-	-	-	1	grün
1 62 92 91	VERDREHSICHERUNG				99.63-00.22 RJ	-	-	-	1	rot
96	0 01 11 30	6KTSCH M10x25	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	2	2	2	
97	0 40 74 00	SCHEIBE A 10,5	WASHER	RONDELLE	-	2	2	2	-	
98	1 42 02 30	6KTMU M10	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	2	2	2	2	
100	1 62 52 60	DAEMPFUNGSZYLINDER	50/30		98.96-59	-	1	1	1	Grau
101	1 62 66 30	BOLZEN 25x88 2x8	PIN	AXE	98.96-00.48	-	1	1	1	
102	1 63 10 10	BOLZEN 25x84 2x8	PIN	AXE	99.63-00.40	-	1	1	1	
103	0 01 42 70	SCHEIBE 26x39x2	WASHER	RONDELLE	-	-	1	1	1	
104	0 29 35 90	SPANNSTIFT 5x40	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	-	-	4	4	4	
	0 44 12 50	SPANNSTIFT 8x40	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	-	-	4	4	4	
110	1 62 86 70	FEDERHALTER			99.63-00.24	-	-	-	1	grün
1 62 86 71	FEDERHALTER				99.63-00.24 RJ	-	-	-	1	rot
111	1 41 89 20	ZUGFEDER			7x50x440	-	-	-	1	
112	0 01 00 50	6KTSCH M12x50	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	-	-	2	
113	0 01 16 40	6KTMU M12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	-	-	-	2	
141	1 41 77 60	SPANNSCHEIBE	TENSION WASHER	RONDELLE TENDEUR	-	-	-	-	2	
114	0 01 11 40	6KTSCH M10x30	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	-	-	2	
115	0 01 19 40	6KTMU NM10	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	-	-	-	2	
116	0 10 24 10	6KTSCH M12x90	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	-	-	1	

P 1414

P1414-1

Dreipunktbock, Ausleger, Schutzeinrichtung (treppenstufenhängend, udligger, beskyttelsesanordning)




Dreipunktkleber, Ausleger, Schutzeinrichtung

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 420 DS F	R 460 DS	Farbe:
10										

150	0 65 27 70	AUFKLEBER SCHMIERUNG	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.68-00.64	1	1	1	1	1
0 29	99 70	ABZIEHBILD SICHERHEIT	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	55.00-00.4	1	1	1	1	1
0 62	95 40	AUFKLEBER SICHERHEIT	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.45-15	1	1	1	1	1
0 62	96 20	AUFKLEBER SICHERHEIT	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.45-16	1	1	1	1	1
0 63	84 60	AUFKLEBER LAGERROHR	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.47-00.5	1	1	1	1	1
1 61	29 80	AUFKLEBER R 420 DS RE+LI	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.62-80-00.1	-	1	1	-	
1 62	91 90	AUFKLEBER R 460 DS RE+LI	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.63-40-00.1	-	-	1	1	
1 63	23 50	AUFKLEBER R 370 DS RE+LI	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.58-40-00.1	1	-	-	-	


Antriebseinheit R 420 DS

P1414-2




Antriebseinheit R 420 DS

P1414-2



Antriebseinheit R 420 DS


P1414-2




Antriebseinheit R 370,420,460 4-D		Driving unit R 370,420,460 DS		Unité de commande R 370,420,460 DS				P 1414
Pos.	Bestell-Nr. Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370	DSR 420	DSR 420 DS F	R 460 DS Farbe:
254	0 41 28 30 SGMU N M14	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFR		10	12	12	12
254	0 45 21 50 SICHERHEITSRING 14	CIRCLIP	CIRCLIP		10	12	12	12
255	0 40 65 90 SCHMIERNIPPEL H1SFQLUBR. NIPPLE	GRAISSEUR	GRAISSEUR		1	1	1	1
261	0 01 52 00 SCHMIERNIPPEL AM6	LUBR. NIPPLE	GRAISSEUR		1	1	1	1
262	0 20 13 80 SCHEIBE 7	WASHER	RONDELLE		1	1	1	1
263	0 46 41 50 LAUFROLLE	TROLLEY	GALET		1	1	1	1
264	0 01 00 40 6KTSCH M12x45	SCREW	VIS		1	1	1	1
265	0 20 06 10 SGMU N M12	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFR		1	1	1	1
266	0 45 25 60 PASSCHEIBE 13x19x1,0	SHIM	CALE		1	1	1	1
270	1 61 11 90 ZINKENTRÄGER LI KPL	TINE CARRIERS	BRAS PORTE-DENTS	99 62-19	-	12	12	- grün
	1 61 11 91 ZINKENTRÄGER LI KPL	TINE CARRIERS	BRAS PORTE-DENTS	99 62-19 RJ	-	12	12	rot
270	1 63 21 50 ZINKENTRÄGER LI KPL	TINE CARRIERS	BRAS PORTE-DENTS	99 63-05	-	-	12	grün
	1 63 21 51 ZINKENTRÄGER LI KPL	TINE CARRIERS	BRAS PORTE-DENTS	99 63-05 RJ	-	-	12	rot
270	1 63 20 50 ZINKENTRÄGER LI KPL	TINE CARRIERS	BRAS PORTE-DENTS	99 58-05	10	-	-	grün
	1 63 20 51 ZINKENTRÄGER LI KPL	TINE CARRIERS	BRAS PORTE-DENTS	99 58-05 RJ	10	-	-	rot
271	0 62 68 40 ZINTRÄGERROHR GSW	TINE TUBE	TUBE DENTS	99 60-06-02	-	12	12	- grün
	0 62 68 41 ZINTRÄGERROHR GSW	TINE TUBE	TUBE DENTS	99 60-06-02 RJ	-	12	12	rot
271	1 63 21 60 ZINTRÄGERROHR GSW	TINE TUBE	TUBE DENTS	99 63-05-01	-	-	12	grün
	1 63 21 61 ZINTRÄGERROHR GSW	TINE TUBE	TUBE DENTS	99 63-05-01 RJ	-	-	12	rot
271	1 63 20 60 ZINTRÄGERROHR GSW	TINE TUBE	TUBE DENTS	99 58-05-01	10	-	-	grün
	1 63 20 61 ZINTRÄGERROHR GSW	TINE TUBE	TUBE DENTS	99 58-05-01 RJ	10	-	-	rot
272	0 69 97 80 DOPPELZINKEN	DOUBLE TINES	DENTS DOUBLE	99 45-05-12	4	4	4	RAL 7004
273	0 67 33 60 KONKAVMUTTER	CONCAVE	ECROU CONCAVE	99 70-07-42	4	4	4	4
274	1 40 36 30 6KTSCH M12x70	SCREW	VIS		4	4	4	4
275	0 64 93 40 HALTER	SUPPORT	SUPPORT	99 45-05-03Z	4	4	4	4
	0 65 86 20 ZINKENVERLUSTSICHERUNG	(ZUBEHÖR)			40	48	48	48
276	0 01 50 00 KLAPPSTECKER 10x45	LINCH PIN	GOUPILLE AUTOMAT		10	12	12	-
276	1 41 08 90 KLAPPSTECKER 12x45	LINCH PIN	GOUPILLE AUTOMAT		-	-	12	12
277	0 62 69 10 DICHTRING	SEALING	JOINT	99 60-06-00-1	10	12	12	12
360	0 62 09 20 SPINDEL GSW	SPINDLE	BROCHE DE REGLAGE	<Fabr.Nr.6118320	-	1	-	-
360	0 63 45 90 SPINDEL GSW	SPINDLE	BROCHE DE REGLAGE	>Fabr.Nr.6118320	1	1	1	1
361	1 61 03 50 HUBSANGE GSW	LIFTER ROD	BARRF DE LEVAGE	<Fabr.Nr.6118320	-	1	-	grün
	1 61 03 52 HUBSANGE GSW	LIFTER ROD	BARRE DE LEVAGE	<Fabr.Nr.6118320	-	1	-	rot
361	1 63 16 80 HUBSANGE GSW	LIFTER ROD	BARRE DE LEVAGE	>Fabr.Nr.6118320	1	1	1	grün
	1 63 16 81 HUBSANGE GSW	LIFTER ROD	BARRE DE LEVAGE	>Fabr.Nr.6118320	1	1	1	rot
362	1 61 02 12 DISTANZROHR	DISTANCE TUBE	TUBE DE DISTANCE	99 62-00-18 B	1	1	1	1

Antriebseinheit R 420 DS

P1414-2



Antriebseinheit R 370,420,460 4-D		Driving unit R 370,420,460 DS		Unité de commande R 370,420,460 DS		P 1414
Pos.	Bestell-Nr. Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DSR 420 DSR 420 DS F	R 460 DS Farbe:
363	0 62 28 90 KURBELHALTERAUFNA CRANK SUPPORT	SUPPORT DE MAINIVELLE	99 48-01-01-00.2	1	1	1
0 62 28 91 KURBELHALTERAUFNA CRANK SUPPORT		SUPPORT DE MAINIVELLE	99 48-01-01-00.2	1	1	grün
1 62 93 10 KURBELACHSE			99 63-00.30	-	-	rot
1 62 93 11 KURBELACHSE			99 63-00.30	RJ	-	grün
0 01 25 90 SPANNSTIFT 6x32	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE		-	-	rot
0 43 49 60 SPANNSTIFT 6x32	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE		-	-	2
0 62 29 00 DISTANZROHR	LIFTER ROD	BARRE DE LEVAGE	99 48-01-01-00.3	1	1	1
365	0 62 10 10 GELENK	JOINT	JOINT	99 45-01-01-04.1	1	1
366	0 46 40 40 AXIAL-RILLENKUGELLA	GRV. BALL BEAR	ROUL. RAIN. BILL.		1	1
368	0 43 15 20 SPANNSTIFT 6x26	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE		1	1
369	1 61 37 80 SPANNSTIFT 3,5x26	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE		1	1
370	1 63 84 80 6KT SCH M 12x90	SCREW	VIS	4	4	4
371	1 41 77 60 SPANSCHEIBE	TENSION WASHER	RONDELLE TENDEUR	4	4	4
372	0 06 38 10 SPANNSTIFT 6x30	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE		1	1
373	0 01 19 90 SCHEIBE 17	WASHER	RONDELLE	1	1	1
374	1 40 30 30 6KT SCH M14x70	SCREW	VIS	DIN 10.9 ZN	1	1
375	0 41 28 30 SGMU N M 14	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFFR	DIN 985 8 ZN	1	1
376	0 60 92 80 ROLLE	ROLLER	GALLET		1	1




P 1414

Achse	Pos	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 420 DS F	R 460 DS	Farbe:
	29	0 60 95 52	ACHSE GSW	AXLE	ESSIEU	99.15-01-08B	-	1	1	-	grün
		0 60 95 54	ACHSE GSW	AXLE	ESSIEU	99.15-01-08B RJ	-	1	1	-	rot
	0 60 95 51	ACHSE GSW	AXLE	ESSIEU	ESSIEU	99.15-01-08A	1	-	-	-	grün
	0 60 95 53	ACHSE GSW	AXLE	ESSIEU	ESSIEU	99.15-01-08A RJ	1	-	-	-	rot
	1 62 85 70	ACHSE GSW	AXLE	ESSIEU	ESSIEU	99.63-04	-	-	-	1	grün
		1 62 85 71	ACHSE GSW	AXLE	ESSIEU	99.63-04 RJ	-	-	-	1	rot
	30	0 49 76 90	BOLZEN RD20x419 2x6	PIN	AXE	99.15-01-00.5 Z	1	1	1	1	
	31	0 01 25 90	SPANNSTIFT 6x32	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE		2	2	2	2	
		0 43 49 60	SPANNSTIFT 3,5x32	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE		2	2	2	2	
	32	0 62 66 80	STÜTZRAD	SUPPORT WHEEL	ROUE SUPPORT	99.60-01-02	-	2	2	2	
	0 61 60 21	STÜTZRAD	SUPPORT WHEEL	ROUE SUPPORT	ROUE SUPPORT	99.15-10A	2	-	-	-	
	1 61 94 60	STÜTZRAD	SUPPORT WHEEL	ROUE SUPPORT	ROUE SUPPORT	98.96-37	-	-	-	2	
	0 61 60 31	FELGE 5,50x8	RIM	JANTE	JANTE	99.15-10.1A	2	-	-	-	
	0 62 69 00	FELGE 7,00x8	RIM	JANTE	JANTE	99.60-01-02.1	-	2	2	-	
	0 64 59 50	FELGE 7,00x8	RIM	JANTE	JANTE	99.66-09.1	-	-	-	2	
	33	0 42 20 50	RIKGL 6206 2RS	GRV BALL BEAR	ROUL RAIN BILL		-	2	2	2	
	0 45 04 60	RIKGL 6205 2RS	GRV BALL BEAR	ROUL RAIN BILL		1	-	-	-	-	
	33	0 69 97 50	DISTANZROHR	DISTANCE TUBE	TUBE DE DISTANCE		-	1	1	-	
		0 69 97 70	DISTANZROHR	DISTANCE TUBE	TUBE DE DISTANCE		1	-	-	-	
	34	0 46 81 70	REIFEN 18x8,5-8 PR	TYRE	PNEUMATIQUE		-	2	2	2	
		0 44 48 90	REIFEN 16x6,5-8	TYRE	PNEUMATIQUE		2	-	-	-	
	1 60 38 10	REIFEN 16x9,5-8	TYRE	PNEUMATIQUE	PNEUMATIQUE		-	-	-	2	
	35	0 46 81 80	SCHLAUCH 18x8,5	INNER TUBE	CHAMBRE A AIR		-	2	2	-	
	0 41 24 60	SCHLAUCH 16x6,50-8	INNER TUBE	CHAMBRE A AIR	CHAMBRE A AIR		2	-	-	-	
	1 60 38 20	SCHLAUCH 16x9,50-8	INNER TUBE	CHAMBRE A AIR	CHAMBRE A AIR		-	-	-	2	
	36	0 01 47 00	PASSCHEIBE 25x35x0,3	SHIM	CALE		2	2	2	-	
	0 01 47 10	PASSCHEIBE 25x35x0,5	SHIM	CALE	CALE		2	2	2	-	
	0 01 47 20	PASSCHEIBE 25x35x1,0	SHIM	CALE	CALE		2	2	2	-	
	37	0 01 42 70	SCHEIBE 26x39x2	WASHER	RONDELLE		4	4	4	-	
	0 01 40 70	SCHEIBE 13x40x3	WASHER	RONDELLE	RONDELLE		-	-	-	2	
	37.1	1 41 32 00	NIOSRING			6206 ZAV	-	-	-	2	
	38	0 01 27 30	SPANNSTIFT 8x40	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE		2	2	2	-	
		0 47 02 40	6KTSCH M12x25	SCREW	VIS		-	-	-	2	
	39	0 61 82 40	ABSCHLUSSKAPPE	WHEEL CAP	CHAPEAU	98.33-02-00.5	2	2	2	2	


Schwadformer kpl. (skårdug kpl.)

P1414-4




P 1309-4

Schwadformer			Windrow cloth			Toile d'andainage					
Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 420 DS F	R 460 DS	Farbe:	
1	0 63 89 00	SCHWADFORMERHA.	WINDROW CLOTH SUP.	SUPPORT TOILE D'AN.	99.62-08-01	1	1	1	1	grün	
	0 63 89 01	SCHWADFORMERHA.	WINDROW CLOTH SUP.	SUPPORT TOILE D'AN.	99.62-08-01 RJ	1	1	1	1	rot	
2	0 62 16 13	SCHWADFORMER	WINDROW CLOTH	TOILE D'ANDAINAGE	99.45-04.1C	1	1	-	-	Grau	
	0 63 11 51	SCHWADFORMER	WINDROW CLOTH	TOILE D'ANDAINAGE	99.66-07.1A	-	-	-	1	Grau	
3	0 62 16 20	BLATTFEDER	PLATE SPRING	RESSORT A LAMES	99.45-04.2	4	4	4	5		
4	0 62 16 30	SCHWADFORMERHA.	WINDROW CLOTH SUP.	SUPPORT TOILE D'AN.	99.45-04.3	1	1	1	-	grün	
	0 62 16 31	SCHWADFORMERHA.	WINDROW CLOTH SUP.	SUPPORT TOILE D'AN.	99.45-04.3 RJ	1	1	1	-	rot	
	0 66 99 90	SCHWADFORMERHA.	WINDROW CLOTH SUP.	SUPPORT TOILE D'AN.	99.45-04.4	-	-	-	1	grün	
	0 66 99 91	SCHWADFORMERHA.	WINDROW CLOTH SUP.	SUPPORT TOILE D'AN.	99.45-04.4 RJ	-	-	-	1	rot	
5	0 62 16 40	LEISTE	RAIL	LISSTON	99.45-04.4	1	1	1	1	grün	
	0 62 16 41	LEISTE	RAIL	LISSTON	99.45-04.4 RJ	1	1	1	1	rot	
	0 63 11 70	LEISTE	RAIL	LISSTON	99.66-07.3	-	-	-	1	grün	
	0 63 11 71	LEISTE	RAIL	LISSTON	99.66-07.3 RJ	-	-	-	1	rot	
8	0 40 06 10	FLRDSCH M10x25	FLAT ROUND BOLT	VIS PLAT ROND	2	2	2	2	2		
	9 0 00 85 50	FLRDSCH M6x16	FLAT ROUND BOLT	VIS PLAT ROND	13	13	13	13	16		
10	0 41 25 70	SGMU NM6	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFREN	13	13	13	13	16		
11	0 20 05 20	6KTMU M10	HEX NUT	ECROU HEXAG	2	2	2	2	2		
12	0 20 13 80	SCHEIBE 7	WASHER	RONDELLE	13	13	13	13	16		
13	0 44 48 50	SICHERHEITSRING 10	CIRCLIP	CIRCLIP	2	2	2	2	2		
14	0 01 20 70	SCHEIBE 11	WASHER	RONDELLE	2	2	2	2	2		
15	0 18 45 00	FEDERSTECKER 7	SPRING PLUG	FICHE A RESSORT	1	1	1	1	1		
	0 29 77 40	FEDERSTECKER 4,5	SPRING PLUG	FICHE A RESSORT	1	-	-	-	1		
	0 40 69 00	SPANNSTIFT 6x40	ROLL PIN	GOUPILLE SERRAGE	1	1	1	1	1		




Draufsicht







Tandem-Fahrwerk R460 DS


P1414-10



Radstütze Schwenkbar : R 285, R 335, R 415, R 370, R 420, R 460 DS







Steilhangausrüstung Kpl.

Zugfeder 6.3x50x240

84.20-06.1

(0510490)

6ktMu M12 Flansch

(1422970)

(Spurfrei vorspannen)

Augenschraube M12x120

84.20-06.1

(0510490)

6ktMu M12 Flansch

(1609770)

6KTSCH M12x90

(0102410)

6ktMu M12 Flansch

(1422970)

Bügelschr. M12x44x60

98.85-60-01-00.9(1613750)

6ktMu M12 Flansch

(1422970)

Federhalter

98.85-60-01-00.2

(1606270)

b)

Federhalter für
R 420 DS Spezial
R 460 DS

(0010080)

SgMu N M12

(0200610)

6KTSCH M12x70

(0401450)

SgMu N M12

(0200610)


Verlängerung

3-P-Bock

98.85-60-02-01

(1638750)

"links wie rechts"




A 1737

2x ZylIShr M16x60

(1426660)

P1414

P 1323 P 1344



Ersatzteilliste R370,420,460 DS/AS

Liste de pièces de rechange R 370,420,460 DS/AS

Spare part list R 370,420,460 DS/AS

Onderdelenlist R 370,420,460 DS/AS

Bei der Bestellung von Kleineisenteilen (Schrauben, Muttern usw.) bitten wir um Angabe der Bezeichnung und der Abmessungen.

Bei Bestellung bitten wir um Angabe:

1. Bestell-Nr. (7-stellige Nr.)
2. Benennung
3. Stückzahl

Pour les petites pièces de détail (vis, boulons, etc.) indiquer mesures et normes.

Bei der Bestellung von Kleineisenteilen (Schrauben, Muttern usw.) bitten wir um Angabe der Bezeichnung und der Abmessungen.

- Verder gelieve u in uw onderdelenbestellingen te vermelden:
1. No de commande (7 chiffres)
 2. Nom de la pièces
 3. Nombre

When ordering parts please quote:

1. the 7-digit part no.
2. the designation of the part
3. the quantity required

Bij bestelling van kleine bevestigingsdelen (bouten, moeren enz.) verzoeken wij u de benaming en de maten op te geven.


- Verder gelieve u in uw onderdelenbestellingen te vermelden:
1. Onderdeelno. (7 posities)
 2. Benaming
 3. Aantal

When ordering hardware (bolts, nuts etc.) please quote the designation and dimensions.

- When ordering parts please quote:
1. the 7-digit part no.
 2. the designation of the part
 3. the quantity required


Antriebseinheit- R 420 AS

P1414-6




Antriebseinheit- R 420 AS

P1414-6




Antriebseinheit- R 420 AS

P1414-6




Antriebseinheit- R 420 AS

P1414-6



Anhängevorrichtung R420 AS

P1414-7



Anhängevorrichtung R 420 AS


Drawbar Modification set R Timon, set de transformation R 420 AS

P 1414

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 460 DS	Farbe:
1	0 63 44 81	VERBINDUNGSROHR GSW	JUNCTION TUBE	TUBE DE JONCTION	99-48-11-01A	-	1	-	grün
	0 63 44 83	VERBINDUNGSROHR GSW	JUNCTION TUBE	TUBE DE JONCTION	99-48-11-01A RJ	-	1	-	rot
3	1 60 97 50	QUERTRÄGER	TRANSVERSE WELD.	TRAVERSE SOUDEE	99-62-00-17	-	1	-	grün
	1 60 97 51	QUERTRÄGER	TRANSVERSE WELD.	TRAVERSE SOUDEE	99-62-00-17 RJ	-	1	-	rot
5	1 40 09 20	RUECKSTRAHLER	REAR REFLECTOR	REFLECTEUR	-	-	2	-	
6	0 01 11 90	6KTSCH M12x35	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	4	-	grün
7	0 01 16 40	6KTMU NM12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	-	4	-	grün
8	1 41 77 60	SPANNSCHEIBE	TENSION WASHER	RONDELLE TENDEUR	-	-	4	-	rot
10	0 63 88 41	ROHR LIGSW	TUBE	TUBE	99-62-06A	-	1	-	grün
	0 63 88 43	ROHR LIGSW	TUBE	TUBE	99-62-06A RJ	-	1	-	rot
11	0 63 88 81	ROHR RE GSW	TUBE	TUBE	99-62-07 A	-	1	-	grün
	0 63 88 83	ROHR RE GSW	TUBE	TUBE	99-62-07 A RJ	-	1	-	rot
12	0 63 89 60	SCHUTZBUEGEL GSW	SAFETY FRAME	PROTECTEUR	99-62-09	-	2	-	Grau
14	0 63 86 00	DISTANZROHR	DISTANCE TUBE	TUBE DISTANCE	99-62-00.5	-	4	-	
15	0 44 60 40	SICHERHEITSRING 12	CIRCLIP	CIRCLIP	-	-	4	-	
16	0 20 73 70	6KTSCH M12x80	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	4	-	
17	0 01 16 40	6KTMU M12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	-	4	-	
20	0 12 41 30	KNEBELSCHRAUBE	TOGGLE BOLT	POIGNEE DE BLOCAGE	96-06-00.2	-	1	-	
21	0 62 65 80	BUEGELSCHRAUBE	STIRRUP BOLT	VIS A ARCHET	99-60-00.3	-	4	-	
22	0 20 06 00	6KTMU NM8	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	-	8	-	
23	0 20 13 90	SCHEIBE 9	WASHER	RONDELLE	-	-	8	-	
25	0 63 18 60	SCHUTZTOPF	PROTECTIVE POT	CAPOT PROTECTEUR	99-66-01-00.36	-	1	-	
26	1 60 91 10	FLANSCHLAGER 2 LOCH	FLANGED BEARING	PALIER A BRIDE	-	-	1	-	
27	0 01 20 70	SCHEIBE 11	WASHER	RONDELLE	-	-	4	-	
28	0 01 16 70	SGMU BM 10	SLF LOCK NUT	ECROU AUTOFR.	-	-	2	-	
29	0 01 19 40	6KTMU NM10	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	-	8	-	
30	0 00 67 10	SICHERUNGSRING 35x1,5	CIRCLIP	CIRCLIP	-	-	1	-	grün
35	1 60 97 60	ZINKENHALTER GSW.	TINE SUPPORT	SUPPORT DENTS	99-62-17	-	1	-	rot
	1 60 97 61	ZINKENHALTER GSW.	TINE SUPPORT	SUPPORT DENTS	99-62-17 RJ	-	1	-	rot
36	0 01 11 90	6KTSCH M12x35	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	-	4	-	
37	0 01 16 40	6KTMU NM12	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	-	6	-	
38	1 41 77 60	SPANNSCHEIBE	TENSION WASHER	RONDELLE TENDEUR	-	-	6	-	
40	0 68 91 80	ZWISCHENWELLE	INTERMEDIATE SHAFT	ARBRE INTERMEDIAIRE	99-62-21	-	1	-	
41	0 63 10 30	KURBEL GSW	CRANK WELDED	MANIVELLE SOUDE	99-66-01-16	-	1	-	
42	0 63 15 70	BOLZEN	PIN	AXE	99-66-01-00.28	-	2	-	
43	1 60 82 70	GELENKWELLENHALTER	PTO DRIVE SHAFT SUPP.	SUPPORT D'ARBRE CARD.	99-67-00.65	-	1	-	grün
	1 60 82 71	GELENKWELLENHALTER	PTO DRIVE SHAFT SUPP.	SUPPORT D'ARBRE CARD.	99-67-00.65 RJ	-	1	-	rot
44	0 47 11 40	TELLERFED 34x12,2x1	DISC SPRING	RESSORT A DISQUE	-	-	4	-	

Anhängevorrichtung R420 AS

P1414-7



Anhängevorrichtung R 420 AS

Drawbar Modification set R Timon, set de transformation R 420 AS

P 1414

Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 460 DS	Farbe:
46	0 61 48 81	GELENKWELLE	PTO. DRIVE SHAFT	ARBRE CARDANS	-	1	1	-	
48	0 40 18 80	SPANNNSTIFT 8X28	ROLL PIN	GOUPILE SERRAGE	-	2	-	-	
53	0 63 44 30	BOLZEN	PIN	AXE	99 48-11-00-12	-	1	-	
54	0 63 44 40	SPINDELMUTTER	SPINDLE NUT	ECROU	99 48-11-00-2	-	1	-	
55	0 63 44 50	SPINDEL	SPINDLE	BROCHE DE REGLAGE	99 48-11-00-3	-	1	-	
56	0 63 44 60	ROHR	TUBE	TUBE	99 48-11-00-4	-	2	-	
57	0 63 02 70	ZUGDEICHSEL GSW	DRAW BAR WELDED	TIMON SOUDE	99 66-01-01	-	1	-	grün
	0 63 02 72	ZUGDEICHSEL GSW	DRAW BAR WELDED	TIMON SOUDE	99 66-01-01 RJ	-	1	-	rot
58	1 60 84 00	ANHAENGEBOLZEN	TRAILER BOLT	BOULON D'ATTELAGE	99 67-00-66	-	1	-	
59	1 60 84 30	STECKER KPL.	PLUG	FICHE	99 67-72	-	1	-	
65	1 63 70 30	KURBEL GSW	CRANK WELDED	MANIVELLE SOUDE	99 62-01-16	-	1	-	
66	0 20 06 00	6KTMU NM 8	HEX NUT	ECROU HEXAG	-	1	1	-	
67	0 08 15 90	6KT SCH M8x45	HEX BOLT	VIS HEXAG	-	1	1	-	
68	0 51 49 00	BOLZEN	PIN	AXE	57 42-00-12	-	2	-	
69	0 44 15 00	STUETZSCHEIBE	SUPPORTING RING	RONDELLE BAGUE D. FRE.	-	4	-	-	
70	0 01 25 00	SPANNNSTIFT 5x36	ROLL PIN	GOUPILE SERRAGE	-	4	-	-	
71	0 01 25 00	SPANNNSTIFT 3x36	ROLL PIN	GOUPILE SERRAGE	-	4	-	-	
75	1 61 26 80	L-STREBE LI. GSW	STRUT	ETAI	99 48-11-07	-	1	-	grün
	1 61 26 81	L-STREBE LI. GSW	STRUT	ETAI	99 48-11-07 RJ	-	1	-	rot
76	1 61 27 00	L-STREBE RE. GSW	STRUT	ETAI	99 48-11-08	-	1	-	grün
	1 61 27 01	L-STREBE RE. GSW	STRUT	ETAI	99 48-11-08 RJ	-	1	-	rot
77	0 01 11 40	6KT SCH M10x30	HEX BOLT	VIS HEXAG	-	6	-	-	
78	0 20 05 20	6KTMU M10	HEX NUT	ECROU HEXAG	-	6	-	-	
79	0 40 74 00	SCHEIBE A 10,5	WASHER	RONDELLE	-	6	-	-	
80	1 60 55 50	LEITUNGSHALTER	TUBE HOLDER	SUPPORT DE LA DONCUI	99 83-00-14	-	1	-	
81	0 45 84 70	6KTMU NM 12	HEX NUT	ECROU HEXAG	-	1	-	-	
82	0 01 19 80	SCHEIBE A 13	WASHER	RONDELLE	-	2	-	-	
83	0 01 11 90	6KT SCH M12x35	HEX BOLT	VIS HEXAG	-	2	-	-	
85	0 60 21 40	FEDERSTECKBOLZEN	SPRING PLUG	FICHE A RESSORT	97 01-15	-	2	-	
90	0 40 18 80	SPANNNSTIFT 8X40	ROLL PIN	GOUPILE SERRAGE	-	2	-	-	
95	1 62 34 50	VERDREHSICHERUNG			99 62-00-22	-	2	-	grün
	1 62 34 51	VERDREHSICHERUNG			99 62-00-22 RJ	-	2	-	rot
96	0 01 11 30	6KT SCH M10x25	HEX BOLT	VIS HEXAG.	-	2	-	-	
97	0 40 74 00	SCHEIBE A 10,5	WASHER	RONDELLE	-	2	-	-	
98	0 01 19 40	6KTMU NM10	HEX NUT	ECROU HEXAG.	-	2	-	-	

UMBS-Zwillingsradachse

P1310

116 117

116 117

116 117

155

Stirnflächenmarkierung
M12 LH

165


Stirnflächenmarkierung
(M12 LH)

85, 86, 88

88, 147, 148

146

53



Stirnflächenmarkierung
(M12 LH)

165

149


Stirnflächenmarkierung

auf Lage des
Excenters achten

UMBS-Zwillingsradachse		ab Masch.Nr. 6111199		Désignation		Zeichn.-Nr.		R 370 DS		R 420 DS		R 420 DS F	
Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description										
	1 60 24 61	UMB-S-ZWILLINGSRADACHSE	MODI. SET DUAL WHEEL AXLE	JEU DE TRANSF. ESS. JUMELÉ	99.67-67A								
1 60 24 63	UMB-S-ZWILLINGSRADACHSE	MODI. SET DUAL WHEEL AXLE	JEU DE TRANSF. ESS. JUMELÉ	99.67-67A RJ									
10	1 60 46 40	ANBAUANLEITUNG	INSTALLATION INSTRUCT.	INSTRUCTION DE MONTAGE	99.67-67-00.10	1							
85	1 40 99 20	6KTSCH M12x25 LH	SCREW	VIS		1							
86	0 01 40 70	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE		1							
88	0 64 59 60	ABSCHLUSSKAPPE	WHEEL CAP	CHAPEAU	99.64-09.2	2							
116	1 41 32 00	NILOSRING 6202ZZAV	NILOSRING	RONDELLE NILOS		2							
117	1 60 02 40	RAD KPL. 18"/30	WHEEL	ROUE	99.67-25	2							
146	1 60 24 70	DOPPELACHSE GSW.RE	DOUBLE AXLE	ESSIEU DOUBLE	99.67-67-01	1							
1 60 24 72	DOPPELACHSE GSW.RE	DOUBLE AXLE	ESSIEU DOUBLE	99.67-67-01 RJ	1	rot							
147	0 47 02 40	6KTSCH M12x25 VP	SCREW	VIS		1							
148	0 01 40 70	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE		1							
149	1 60 24 80	DOPPELACHSZAPFEN LI.	DOUBLE AXLE	ESSIEU DOUBLE	99.67-67-00.20	1							

UMBS-Zwillingsradachse

P 1310 P 1414



A 1493

Hydr.Schwadtruch-Aushebung				P 1414			
Pos	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	SIZE/MASS	Stück	Kommentar
1	1 63 23 30	BOLZEN 16X 66 2X 6 X 46			99.63-53-00.1	2	
2	1 63 23 40	ANBAUANLEITUNG HYDR.SCHWÄ			99.63-53-00.10	1	
3	1 63 03 60	ZYLINDER 25/16 223 HUB			99.63-53-01	1	
4	0 48 83 40	SCHLLEIT 6X4000 D 20066			1SN A RKA90	2	
5	0 62 91 20	BLENDE 0,7			98.82-00.10	2	
6	0 46 92 60	KUPPLUNGSSTECKER			AG M 14X1,5	2	
7	0 20 58 00	STAUBMUFFE GR 3 STECK			TCH 64 6390 3100	2	
11	0 01 19 90	SCHEIBE 17			D 1441	4	
12	0 06 38 10	SPANNSTIFT			6 X 30	4	
15	0 46 76 30	KABELBINDER			LEGRAND 31921	4	
16	0 41 61 30	KABELBINDER			LEGRAND 31916	4	



Anschuß der Hydraulikanlage R 420 AS



Aufklebersatz	Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	
	0 62 95 40		Aufklebersatz Sicherheit			99.45-15	1



Aufklebersatz Sicherheit
99.45-15 0629550
für Zettwender, Schwader
Universalheumaschinen

D Beim Ausheben und Kurvenfahrt darf Gelenkwelle nicht stauchen. Wenn nötig, kürzen.

F Le cardan ne doit pas rebouler en cas de soutournement ou virage. Recourcir si nécessaire.

NL Tijdens het heffen en het draaien mag de tussenaas niet stoten.

GB When clearing from ditches or cornering, the universal joint shaft must not bind. Shorten if necessary.

99.45-15.1 0629550

D Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und die Sicherheitsvorschriften lesen und beachten!

F Avant la mise en marche, lire et bien respecter le mode d'emploi et les instructions de sécurité!

NL Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften door, voor dat de machine in gebruik wordt genomen en volg de aanwijzingen ervan op!

GB Prior to operating the machine read and observe the operator's manual and all safety instructions!

99.45-15.2 0629550

D Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen!


F Ne procéder aux travaux de maintenance, d'entretien et de nettoyage ainsi qu'à la suppression des pannes que prise de force débrayée, moteur arrêté et clé de contact enlevée!

NL Reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden alsmede verhelpen van storingen pas uitvoeren, nadat de aandrijving is uitgeschakeld, de motor is afgezet en de kontakt-sleutel is verwijderd!

GB Repair-, maintenance- and cleaning operations as well as remedy of function faults should principally be conducted with a stopped drive and engine. Remove ignition key!

99.45-15.3 0629550

D Arbeitseinsatz
F Travail
NL In het werk
GB Operation



D Transportfahrt
F Route
NL Wegtransport
GB Transportation

99.45-15.4 0629550
99.45-15.4 gilt nicht für UM

D Alle Schmierlippen vor Gebrauch und im Einsatz täglich abschmieren.
■ Alle beweglichen Teile ölen und täglich auf Funktion überprüfen.
■ Vor dem ersten Einsatz und nach Inbetriebnahme Schrauben und Muttern nachziehen.


F Graisser tous les raccords quotidiennement (avant l'emploi et au travail)
■ Huiler toutes les pièces mobiles et en contrôler le fonctionnement à chaque emploi.
■ Avant la première mise en service resserrer les vis et les écrous.

NL Eenmaal alle smeerpipps smeren en tijdens het gebruik dagelijks.
■ Alle bewegende delen smeren met olie en dagelijks de goede werking ervan controleren.
■ Voor het eerste gebruik en na de inbedrijfstelling bouten en moeren затrekken.

GB Grease all grease nipples before using the machine and daily during use.
■ Oil all moving parts and check daily for proper function.
■ Before first using and again afterwards, tighten all nuts and bolts.

99.45-15.5 0629550
Aufkleber 99.45-15.5 gilt nur für Schwader und UM
99.45-15.6 0629560

Aufklebersatz								P 1414	
Pos.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Zeichn.-Nr.	R 370 DS	R 420 DS	R 420 DS F	R 460 DS
1	1 64 18 80	AUFKLE. JF-STOLL 80X420	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.00-00.3	2	2	2	2
2	1 64 29 90	AUFKLE. R 370 DS	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.00-00.20	2	-	-	-
1	64 29 70	AUFKLE. R 420 DS	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.00-00.18	-	2	2	-
1	64 29 80	AUFKLE. SPEZIAL	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.00-00.19	-	2	2	-
1	64 31 60	AUFKLE. R 460 DS	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.00-00.24	-	-	-	2
3	0 65 27 70	AUFKLEBER SCHMIERUNG	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.68-00.64	1	1	1	1
4	0 29 99 70	AUFKLEBER SCHRIB.NACHZIEH.	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	55.00.00.4	1	1	1	1
5	0 62 95 40	AUFKLEBER SICHERHEIT	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.45-15	1	1	1	1
0	62 96 20	AUFKLEBER SICHERHEIT	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.45-16	1	1	1	1
0	63 82 80	AUFKLEBER SICHERHEIT	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.45-18	1	1	1	1
6	0 69 99 20	AUFKLEBER SICHERHEIT	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.70-00.70	1	1	1	1
7	0 63 84 60	AUFKLEBER LAGERROHR	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.47-00.5	1	1	1	1
8	1 40 09 20	RUECKSTRÄHLER	REAR REFLECTOR	REFLECTEUR	31.5x70	3	3	3	3
9	1 40 09 00	RUECKSTRÄHLER	REAR REFLECTOR	REFLECTEUR	31.5x71	2	2	2	2
10	0 56 70 40	ZAPFWELLENDREH. 540/MIN.			84.00-06.15	1	1	1	1
0	48 15 80	FARBDOSE RAL 3002 ROT-JF				1	1	1	1
Schwader R 420 AS-HYDRO								R 420 AS	
1	64 31 70	AUFKLE. R 420 AS-HYDRO	DECALCOMANIA	DECALCOMANIE	99.00-00.25	-	2	-	-



Specialist in grass technique

When it comes to green feed techniques, JF-Stoll has gained a reputation as one of the world's leading suppliers and specialists. As a specialist manufacturer for over 50 years, we have gained a vast amount of experience from right around the world and, more importantly, unique regional requirements.

We also receive important inspiration in our development work through a close and continuous dialogue with customers, dealers and agricultural researchers.

No matter what type of JF-machine you chose you are sure to obtain the best result regarding high yield and operational reliability, minimal maintenance, flexible working possibilities and optimal business economics.

Ersatzteilbestellung

Tel.: 0 53 44 / 20 1 43 bis 20 1 46

Telefax: 0 53 44 / 20 183

E-mail: EA@stoll-jf.de

Dealer

W I L H E L M S T O L L

Maschinenfabrik GmbH

Postfach 3	38266 Lengede
Bahnhofstr. 21	38268 Lengede
Telefon Allgemein	0 53 44 / 20 - 0
Telefax Verkauf	0 53 44 / 20 182
E-mail Allgemein	box@stoll-jf.de
E-mail Verkauf	vkf@stoll-jf.de