



Nedtagning af oprejst GX-SM/GX-SC

-  **FJERN LØSDELE** fra maskinen inden nedtagningen.
-  **HOLD AFSTAND** under hele nedtagningen af hensyn til udsvingninger fra maskinen.
-  Begge ben på transportstativet **SKAL STØTTE** på jorden under hele nedtagningen.
-  De beskrevne løftepunkter **ER IKKE TIL REELLE LØFT.**



1 - Strop placeres og føres op til kran

Det er vigtigt at det via løftepunkter sikres, at tyngdepunktet, under nedtagningen, forbliver i front af maskinen.



GX-SM/SC



GX-SM



GX-SC



2 - Maskinen tippes

Mens stropperne holdes stramme og passes til, løftes i bjælken ved beslag nærmest ophæng.



3 - Der slækkes roligt fra kranen

Når maskinen kan styres fra kranen, fires den langsomt ned.



4 - Maskinen samles

Transportbeslag fjernes



2 x bolt sættes i knivbjælken

Bemærk at bolt skal placeres i knivbjælken. Bolt skal spændes med moment = 11 KPM. Saml herefter den øvrige maskine.

Maskinen samles

- Slæbesko monteres
- Sideskærme og frontskærm monteres
- Hydraulikhåndtag og skivesæt monteres