

SB 2005 | SB 2405 | SB 2805





Start Here!

Samlevejledning
Assembly Instructions
Montageanleitung
Liste de montage

X2





PR80-0801

FORSIGTIG

Læs brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne for maskinen tages i brug. Er brugsanvisning ikke medleveret, skal du bede om efterlevering.

CAUTION

Before starting the machine read operators manual and safety instructions. Request copy if not supplied.


VORSICHT

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung und Sicherheits-hinweise lesen und beachten. Wenn nicht mitgeliefert bitte anfordern.

ATTENTION


Avant la mise en route de la machine lire le manuel d'utilisation et les prescriptions de sécurité. Réclamer le manuel s'il manque.

Ma Ø	Grade: 8.8 M _A [Nm] (lb-ft)	Grade: 10.9 M _A [Nm] (lb-ft)	Grade: 12.9 M _A [Nm] (lb-ft)
M 8	25 (18)	33 (25)	40 (30)
M10	48 (35)	65 (48)	80 (60)
M12	80 (59)	120 (89)	135 (100)
M12x1,25	90 (66)	125 (93)	146 (108)
M14	135 (100)	180 (133)	215 (159)
M14x1,5	145 (107)	190 (141)	230 (170)
M16	200 (148)	280 (207)	325 (240)
M16x1,5	215 (159)	295 (218)	350 (259)
M18	270 (199)	380 (281)	440 (325)
M20	400 (295)	550 (406)	650 (480)
M20x1,5	430 (317)	615 (454)	720 (532)
M24	640 (472)	900 (664)	1100 (812)
M24x1,5	690 (509)	960 (709)	1175 (867)
M30	1300 (959)	1800 (1328)	2300 (1697)






PR80-0804




<210 bar

SB 2005
SB 2405
SB 2805



Box 1



SB 2805

Box 1.1

—1 x 1362-1016 (4 pcs.)

1x

Box 1.1


SB 2805


- 3 x M12 x 30
1213-4322
- 2 x M12 x 90
1214-4330
- 5 x M12 Nyloc
1220-4321
- 2 x M10 Nyloc
1220-3321
- 4 x Ø13 / 24 x 2,5
1241-3403


Box 1.1

- 2 x M12 x 30
1213-4322
- 2 x M10 x 25
1219-0526
- 2 x M12 x 90
1214-4330
- 5 x M12 Nyloc
1220-4321
- 2 x M10 Nyloc
1220-3321
- 4 x Ø13 / 24 x 2,5
1241-3403
- 2 x M10 x 45
1213-6423
- 2 x M18 x 45
1213-6423
- 2 x M10 x 20
1213-2222
- 1 x M10 x 25
1213-3225
- 6 x M10 x 60
1214-3226
- 3 x M10 x 80
1214-3330
- 2 x M10 x 130
1214-3430
- 2 x M10 x 145
2082-248x
- 4 x 2082-335x
- 1 x 1433-0292
- 1 x 2081-332x
- 1 x 2081-059x
- 1 x Ø12 / 49,6 x 6
- 1 x Ø51 / 40
2082-020x14
- 1 x Ø7 x 70
1251-5602
- 2 x Ø7 x 40
1251-5301
- 2 x Ø7 x 36
1251-5202
- 1 x Ø12 x 70
1251-7602
- 1 x 1338-0105
- 1 x 1433-0312
- 4 x 2114-175x
- 4 x Ø10.5 / 25 x 4
1241-2803
- 2 x Ø11.5 / 23 x 1,5
1241-2308
- 2 x Ø8.4 / 30 x 3
1241-1502
- 4 x Ø11 / 30 x 3
1241-2504
- 4 x M10
1220-3122
- 7 x M10 Nyloc
1220-3321
- 2 x M20 Nyloc
1220-6321
- 4 x 1393-0121
- 1 x Ø12.5 (M10)
1242-3221
- 4 x Ø20.2 / Ø34 x 1,5
1241-5301
- 12 x Ø10.2 / 28 x 1
1234-0101
- 1 x 2082-164x
- 1 x 2082-411x
- 1 x Ø20 x 75
2221-109x
- 1 x 2082-133x


Box 2







2



1 x 2082-045x


2 x 1241-5301

2 x 1251-3201

2

1 x 2082-411x


1



2 x 1213-6423



1 x 2082-133x


2 x 1251-8301






440 Nm
(325 ft lb)


1


















SB 2005
SB 2405
SB 2805



Valid from: I Gültig ab:
Valable á partir de: I Gyldig fra:
24. 03. 2010